



COMUNE DI SURBO

(Provincia di Lecce)

Via Pisanelli, 23 - 73010 Surbo (Le)
Telefono: 0832 360800 - Fax: 0832 360821
Email: servizitecnici@comune.surbo.le.it
Posta Elettronica Certificata: comunesurbo@pec.it

PEBA Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

(L. n. 41/86, art. 32 c. 21 e L. n. 104/1992, art. 24)



AII. 01


**SCHEDE DI INDAGINE A) DELLO STATO DI FATTO DEGLI EDIFICI
E DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI, CON STIMA DEI COSTI
PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI**

Il progettista:
Arch. Daniele CATALDO

Il Responsabile del Settore Tecnico:
Arch. Maria Carmela DE LORENZO

Il Sindaco:
Prof. Oronzo TRIO

Data: Marzo 2024

| COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A. | | | | | | |
|--|--|--|----|---|------|-------------------|
| SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE BARRIERE (EDIFICI) | | A.01 | | | | |
| Nome edificio: Comune di Surbo | | | |  | | |
| Indirizzo: Via G. Codacci Pisanelli | | | | | | |
| Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 01/11/2023 | | | | | | |
| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
| 1 ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI | | | | | | |
| 1.1 | Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | X | | | |
| 1.2 | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | X | | | |
| 1.3 | La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | X | | | |
| 1.4 | Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 5 000,00 |
| 1.5 | Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)? | | | X | | 10 000,00 |
| 1.6 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | | X | | | |
| 1.7 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2 | X | | | |
| 1.8 | La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2 | | X | | 12 500,00 |
| 1.9 | La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | | X | | 850,00 |
| 1.10 | Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.11 | Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.12 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | X | | | 1 500,00 |
| 1.13 | Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | 450,00 |
| 1.14 | Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | | | |
| 1.15 | La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 300,00 |
| 1.16 | Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm? | D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 120,00 |
| Sommano | | | | | | 30 720,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------------------------|---|---|----|----|------|-------------------|
| 2 SERVIZI IGIENICI | | | | | | |
| 2.1 | Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.2 | I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? | | | X | | 450,00 |
| 2.3 | I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.4 | Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili? | D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | | | |
| 2.5 | I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? | D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |

| | | | | | | |
|---------|---|--|---|--|--|--------|
| 2.6 | Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? | | X | | | |
| Sommano | | | | | | 450,00 |


| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------------------------------|---|---|----|----|--|-------------------|
| 3 COLLEGAMENTI VERTICALI | | | | | | |
| 3.1 | E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | X | l'edificio si sviluppa al piano terra e primo, ed è dotato di un ascensore | |
| 3.2 | L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | X | | | |
| 3.3 | La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | X | | | |
| 3.4 | Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | X | | | |
| 3.5 | La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | |
| 3.6 | E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | |
| 3.7 | E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | X | | | 1 500,00 |
| 3.8 | La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | 120,00 |
| 3.9 | Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | 300,00 |
| 3.10 | Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | la larghezza del corpo scala è inferiore a 180 cm | |
| 3.11 | Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.12 | Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | 250,00 |
| 3.13 | I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa) | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | mancano adeguate fasce antiscivolo | 400,00 |
| Sommano | | | | | | 2 570,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------------------------|--|--|----|----|--|-------------------|
| 4 PERCORSO INTERNO | | | | | | |
| 4.1 | La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.2 | Sono presenti le fasce a pavimento ? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | 330,00 |
| 4.3 | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.4 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.5 | La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 280,00 |
| 4.6 | La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 4.7 | Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 200,00 |
| 4.8 | I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? | | X | | | |
| 4.9 | La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 500,00 |
| 4.10 | L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9 | | X | | 2 000,00 |
| 4.11 | L'arredo crea ostacolo o strozzature? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| 4.12 | Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | | la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|------------------|
| 4.13 | I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| Sommano | | | | | | 3 310,00 |
| TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A1 | | | | | | 37 050,00 |



| SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.02 | | | | | | |
|--|--|---|----|----|------|-------------------|
| Nome edificio: Asilo nido comunale | | | | | | |
| Indirizzo: Via Benedetto Croce | | | | | | |
| Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 01/11/2023 | | | | | | |
| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
| 1 ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI | | | | | | |
| 1.1 | Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 1 200,00 |
| 1.2 | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 450,00 |
| 1.3 | La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 300,00 |
| 1.4 | Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 1 400,00 |
| 1.5 | Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)? | | | X | | |
| 1.6 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | | X | | | |
| 1.7 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2 | X | | | |
| 1.8 | La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2 | X | | | |
| 1.9 | La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | | X | | 400,00 |
| 1.10 | Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.11 | Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.12 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.13 | Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | 250,00 |
| 1.14 | Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | | | |
| 1.15 | La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 200,00 |
| 1.16 | Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 120,00 |
| Sommano | | | | | | 4 320,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------------------------|--|--|----|----|------|-------------------|
| 2 SERVIZI IGIENICI | | | | | | |
| 2.1 | Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.2 | I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? | | | X | | 350,00 |
| 2.3 | I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.4 | Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili? | D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | | | |
| 2.5 | I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? | D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.6 | Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? | | | X | | |
| Sommano | | | | | | 350,00 |



| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|---|---|----|----|---------------------------------------|-------------------|
| 3 | COLLEGAMENTI VERTICALI | | | | | |
| 3.1 | E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | X | l'edificio si sviluppa al piano terra | |
| 3.2 | L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.3 | La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.4 | Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.5 | La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.6 | E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.7 | E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.8 | La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.9 | Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.10 | Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.11 | Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.12 | Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.13 | I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa) | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| Sommano | | | | | | 0,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|--|--|--|----|----|--|-------------------|
| 4 | PERCORSO INTERNO | | | | | |
| 4.1 | La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.2 | Sono presenti le fasce a pavimento ? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | 250,00 |
| 4.3 | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.4 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.5 | La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 220,00 |
| 4.6 | La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 4.7 | Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 200,00 |
| 4.8 | I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? | | X | | | |
| 4.9 | La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 300,00 |
| 4.10 | L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9 | | X | | 1 500,00 |
| 4.11 | L'arredo crea ostacolo o strozzature? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| 4.12 | Ci sono larghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | | la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m | |
| 4.13 | I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| Sommano | | | | | | 2 470,00 |
| TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A2 | | | | | | 7 140,00 |

| SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) | | A.03 | | | |   | |
|--|--|---|----|----|------|--|--|
| Nome edificio: Scuola Materna Comunale | | | | | | | |
| Indirizzo: Via Tommaso Fiore | | | | | | | |
| Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 01/11/2023 | | | | | | | |
| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € | |
| 1 ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI | | | | | | | |
| 1.1 | Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 1 500,00 | |
| 1.2 | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 600,00 | |
| 1.3 | La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 500,00 | |
| 1.4 | Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 2 000,00 | |
| 1.5 | Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)? | | | X | | | |
| 1.6 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | | X | | | | |
| 1.7 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2 | | X | | 10 000,00 | |
| 1.8 | La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2 | X | | | | |
| 1.9 | La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | | X | | 500,00 | |
| 1.10 | Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | | |
| 1.11 | Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | | |
| 1.12 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | | |
| 1.13 | Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | 450,00 | |
| 1.14 | Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | | | | |
| 1.15 | La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 500,00 | |
| 1.16 | Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 250,00 | |
| Sommano | | | | | | 16 300,00 | |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € | |
|---------------------------|--|--|----|----|------|-------------------|--|
| 2 SERVIZI IGIENICI | | | | | | | |
| 2.1 | Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | | |
| 2.2 | I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? | | | X | | 450,00 | |
| 2.3 | I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | | |
| 2.4 | Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili? | D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | | | | |
| 2.5 | I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? | D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | 0,00 | |
| 2.6 | Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? | | | X | | 300,00 | |
| Sommano | | | | | | 750,00 | |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|---|---|----|----|---------------------------------------|-------------------|
| 3 | COLLEGAMENTI VERTICALI | | | | | |
| 3.1 | E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | X | l'edificio si sviluppa al piano terra | |
| 3.2 | L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.3 | La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.4 | Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.5 | La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.6 | E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.7 | E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.8 | La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.9 | Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.10 | Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.11 | Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.12 | Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.13 | I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa) | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| Sommano | | | | | | 0,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|--|--|--|----|----|--|-------------------|
| 4 | PERCORSO INTERNO | | | | | |
| 4.1 | La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | X | | | 12 000,00 |
| 4.2 | Sono presenti le fasce a pavimento ? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | 800,00 |
| 4.3 | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.4 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | X | | | 1 700,00 |
| 4.5 | La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 850,00 |
| 4.6 | La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 4.7 | Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 860,00 |
| 4.8 | I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? | | X | | | |
| 4.9 | La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 2 000,00 |
| 4.10 | L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9 | | X | | 2 500,00 |
| 4.11 | L'arredo crea ostacolo o strozzature? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| 4.12 | Ci sono larghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | | la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m | |
| 4.13 | I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| Sommano | | | | | | 20 710,00 |
| TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A3 | | | | | | 37 760,00 |

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.04

Nome edificio: Scuola Materna Comunale

Indirizzo: Via Lecce

Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 02/11/2023



| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|--|---|----|----|------|-------------------|
| 1 | ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI | | | | | |
| 1.1 | Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 1 500,00 |
| 1.2 | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 350,00 |
| 1.3 | La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 300,00 |
| 1.4 | Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | | | |
| 1.5 | Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)? | | | X | | 2 000,00 |
| 1.6 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | | X | | | |
| 1.7 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2 | X | | | |
| 1.8 | La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2 | | X | | 8 500,00 |
| 1.9 | La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 1.10 | Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.11 | Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.12 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | X | | | 1 600,00 |
| 1.13 | Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | 450,00 |
| 1.14 | Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | | | |
| 1.15 | La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 350,00 |
| 1.16 | Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 300,00 |
| Sommano | | | | | | 15 350,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|--|--|----|----|------|-------------------|
| 2 | SERVIZI IGIENICI | | | | | |
| 2.1 | Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.2 | I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? | | | X | | 400,00 |
| 2.3 | I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.4 | Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili? | D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | | | |
| 2.5 | I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? | D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.6 | Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? | | | X | | 200,00 |
| Sommano | | | | | | 600,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|---|---|----|----|---------------------------------------|-------------------|
| 3 | COLLEGAMENTI VERTICALI | | | | | |
| 3.1 | E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | X | l'edificio si sviluppa al piano terra | |
| 3.2 | L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.3 | La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.4 | Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.5 | La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolezza? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.6 | E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.7 | E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.8 | La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.9 | Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.10 | Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.11 | Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.12 | Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.13 | I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa) | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| Sommano | | | | | | 0,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|--|--|----|----|------|-------------------|
| 4 | PERCORSO INTERNO | | | | | |
| 4.1 | La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciole? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.2 | Sono presenti le fasce a pavimento ? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | 500,00 |
| 4.3 | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.4 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.5 | La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 1 500,00 |
| 4.6 | La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 4.7 | Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 450,00 |
| 4.8 | I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? | | X | | | |
| 4.9 | La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 2 500,00 |
| 4.10 | L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9 | | X | | 4 000,00 |
| 4.11 | L'arredo crea ostacolo o strozzature? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| 4.12 | Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | X | | | |
| 4.13 | I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | X | | | |
| Sommano | | | | | | 5 600,00 |
| Sommano | | | | | | 14 550,00 |

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A4 | 30 500,00

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.05

Nome edificio: Scuola Elementare Comunale

Indirizzo: Via G. Mazzini

Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 02/11/2023



| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|--|---|----|----|------|-------------------|
| 1 | ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI | | | | | |
| 1.1 | Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | X | | | |
| 1.2 | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 650,00 |
| 1.3 | La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 450,00 |
| 1.4 | Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 2 000,00 |
| 1.5 | Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)? | | X | | | 4 500,00 |
| 1.6 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | | X | | | |
| 1.7 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2 | | X | | 6 500,00 |
| 1.8 | La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2 | X | | | |
| 1.9 | La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 1.10 | Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.11 | Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.12 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | X | | | 2 500,00 |
| 1.13 | Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | 550,00 |
| 1.14 | Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | | | |
| 1.15 | La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 850,00 |
| 1.16 | Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 300,00 |
| Sommano | | | | | | 18 300,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|--|--|----|----|------|-------------------|
| 2 | SERVIZI IGIENICI | | | | | |
| 2.1 | Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.2 | I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? | | | X | | 1 200,00 |
| 2.3 | I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 2 000,00 |
| 2.4 | Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili? | D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 2 500,00 |
| 2.5 | I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? | D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 1 300,00 |
| 2.6 | Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? | | | X | | 250,00 |
| Sommano | | | | | | 7 250,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|--|--|----|----|--|-------------------|
| 3 | COLLEGAMENTI VERTICALI | | | | | |
| 3.1 | E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | X | l'edificio si sviluppa al piano terra e primo, l'ascensore è esistente | |
| 3.2 | L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | X | | | |
| 3.3 | La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | X | | | |
| 3.4 | Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | X | | | |
| 3.5 | La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | |
| 3.6 | E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | |
| 3.7 | E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | X | | | 1 500,00 |
| 3.8 | La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | 750,00 |
| 3.9 | Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | 2 000,00 |
| 3.10 | Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | la larghezza del corpo scala è inferiore a 180 cm | |
| 3.11 | Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | 400,00 |
| 3.12 | Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | |
| 3.13 | I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa) | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | X | | | |
| Sommano | | | | | | 4 650,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|--|---|----|----|------|-------------------|
| 4 | PERCORSO INTERNO | | | | | |
| 4.1 | La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.2 | Sono presenti le fasce a pavimento ? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | 1 500,00 |
| 4.3 | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.4 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | X | | | 3 500,00 |
| 4.5 | La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 2 000,00 |
| 4.6 | La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 4.7 | Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 850,00 |
| 4.8 | I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? | | X | | | |
| 4.9 | La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 2 500,00 |
| 4.10 | L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9 | | X | | 3 000,00 |
| 4.11 | L'arredo crea ostacolo o strozzature? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| 4.12 | Ci sono larghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | X | | | |
| 4.13 | I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | 3 000,00 |
| Sommano | | | | | | 16 350,00 |

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A5 **46 550,00**

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.06

Nome edificio: Scuola Media comunale - Sede Istituto Comprensivo

Indirizzo: Via del Mare

Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 02/11/2023



| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|--|---|----|----|------|-------------------|
| 1 | ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI | | | | | |
| 1.1 | Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | X | | | |
| 1.2 | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 450,00 |
| 1.3 | La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 350,00 |
| 1.4 | Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 1 000,00 |
| 1.5 | Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)? | | X | | | 1 500,00 |
| 1.6 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | | X | | | |
| 1.7 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2 | | X | | 8 000,00 |
| 1.8 | La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2 | | X | | 4 500,00 |
| 1.9 | La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | | X | | 80,00 |
| 1.10 | Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.11 | Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.12 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | X | | | 1 500,00 |
| 1.13 | Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | 350,00 |
| 1.14 | Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | | | |
| 1.15 | La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 450,00 |
| 1.16 | Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 200,00 |
| Sommano | | | | | | 18 380,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|---|--|----|----|------|-------------------|
| 2 | SERVIZI IGIENICI | | | | | |
| 2.1 | Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.2 | I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? | | | X | | 450,00 |
| 2.3 | I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.4 | Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili? | D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 5 000,00 |
| 2.5 | I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? | D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.6 | Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? | | | X | | 160,00 |
| Sommano | | | | | | 5 610,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------|--|---|----|----|---|-------------------|
| 3 | COLLEGAMENTI VERTICALI | | | | | |
| 3.1 | E' necessaria rio prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | X | l'edificio si sviluppa al piano terra e prio ed è dotato di ascensore | |
| 3.2 | L'eventua le cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | X | | | |
| 3.3 | La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | X | | | |
| 3.4 | Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | X | | | |
| 3.5 | La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | |
| 3.6 | E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | |
| 3.7 | E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | |
| 3.8 | La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | 500,00 |
| 3.9 | Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | 1 600,00 |
| 3.10 | Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | non risulta tale larghezza | |
| 3.11 | Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | 1 400,00 |
| 3.12 | Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | 1 200,00 |
| 3.13 | I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa) | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | X | | | |
| Sommano | | | | | | 4 700,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------|--|--|----|----|--|-------------------|
| 4 | PERCORSO INTERNO | | | | | |
| 4.1 | La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.2 | Sono presenti le fasce a pavimento ? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | 900,00 |
| 4.3 | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.4 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.5 | La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 850,00 |
| 4.6 | La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 4.7 | Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 450,00 |
| 4.8 | I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? | | X | | | |
| 4.9 | La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 1 500,00 |
| 4.10 | L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9 | | X | | 3 500,00 |
| 4.11 | L'arredo crea ostacolo o strozzature? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| 4.12 | Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | | la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m | |
| 4.13 | I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | X | | | 550,00 |
| Sommano | | | | | | 7 750,00 |

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A6


36 440,00

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.07

Nome edificio: Scuola Materna Giorgilorio

Indirizzo: Via I Maggio

Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 02/11/2023



| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|--|---|----|----|------|-------------------|
| 1 | ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI | | | | | |
| 1.1 | Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | X | | | |
| 1.2 | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 300,00 |
| 1.3 | La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 350,00 |
| 1.4 | Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | X | | | |
| 1.5 | Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)? | | | X | | |
| 1.6 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | | X | | | |
| 1.7 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2 | | X | | 4 500,00 |
| 1.8 | La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2 | X | | | |
| 1.9 | La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 1.10 | Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.11 | Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.12 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | X | | | 3 000,00 |
| 1.13 | Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | 300,00 |
| 1.14 | Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | | | |
| 1.15 | La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 300,00 |
| 1.16 | Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 150,00 |
| Sommano | | | | | | 8 900,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|---|--|----|----|------|-------------------|
| 2 | SERVIZI IGIENICI | | | | | |
| 2.1 | Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.2 | I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? | | | | | |
| 2.3 | I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.4 | Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili? | D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | | | |
| 2.5 | I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? | D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 2 500,00 |
| 2.6 | Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? | | | X | | 145,00 |
| Sommano | | | | | | 2 645,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------|--|---|----|----|---------------------------------------|-------------------|
| 3 | COLLEGAMENTI VERTICALI | | | | | |
| 3.1 | E' necessaria rio prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | X | l'edificio si sviluppa al piano terra | |
| 3.2 | L'eventua le cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.3 | La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.4 | Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.5 | La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.6 | E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.7 | E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.8 | La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.9 | Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.10 | Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.11 | Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.12 | Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.13 | I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa) | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | X | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Sommano | | | | | | 0,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------|--|--|----|----|--|-------------------|
| 4 | PERCORSO INTERNO | | | | | |
| 4.1 | La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.2 | Sono presenti le fasce a pavimento ? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | 200,00 |
| 4.3 | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.4 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.5 | La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 350,00 |
| 4.6 | La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 4.7 | Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 280,00 |
| 4.8 | I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? | | X | | | |
| 4.9 | La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 550,00 |
| 4.10 | L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9 | | X | | 3 500,00 |
| 4.11 | L'arredo crea ostacolo o strozzature? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| 4.12 | Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | | la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m | |
| 4.13 | I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| | | | | | | 4 880,00 |
| Sommano | | | | | | 4 880,00 |

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A7

16 425,00

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.08

Nome edificio: Palazzetto dello Sport

Indirizzo: Via Tommaso Fiore

Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 03/11/2023



| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|--|---|----|----|------|-------------------|
| 1 | ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI | | | | | |
| 1.1 | Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | X | | | |
| 1.2 | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 500,00 |
| 1.3 | La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 450,00 |
| 1.4 | Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 2 500,00 |
| 1.5 | Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)? | | | X | | |
| 1.6 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | | X | | | |
| 1.7 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2 | X | | | |
| 1.8 | La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2 | X | | | |
| 1.9 | La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 1.10 | Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.11 | Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.12 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | X | | | 2 500,00 |
| 1.13 | Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | 550,00 |
| 1.14 | Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | | | |
| 1.15 | La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 600,00 |
| 1.16 | Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 300,00 |
| Sommano | | | | | | 7 400,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|---|--|----|----|------|-------------------|
| 2 | SERVIZI IGIENICI | | | | | |
| 2.1 | Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.2 | I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? | | | X | | 2 000,00 |
| 2.3 | I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.4 | Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili? | D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 8 500,00 |
| 2.5 | I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? | D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 2 500,00 |
| 2.6 | Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? | | | X | | 450,00 |
| Sommano | | | | | | 13 450,00 |



| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------|--|---|----|----|---------------------------------------|-------------------|
| 3 | COLLEGAMENTI VERTICALI | | | | | |
| 3.1 | E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | X | l'edificio si sviluppa al piano terra | |
| 3.2 | L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.3 | La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.4 | Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.5 | La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.6 | E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.7 | E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.8 | La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.9 | Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.10 | Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.11 | Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.12 | Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.13 | I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa) | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | X | | | |
| | | | | | | 250,00 |
| Sommano | | | | | | 250,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------|--|--|----|----|--|-------------------|
| 4 | PERCORSO INTERNO | | | | | |
| 4.1 | La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.2 | Sono presenti le fasce a pavimento ? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | 650,00 |
| 4.3 | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.4 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.5 | La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 700,00 |
| 4.6 | La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 4.7 | Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 500,00 |
| 4.8 | I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? | | X | | | |
| 4.9 | La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 1 500,00 |
| 4.10 | L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9 | | | | |
| 4.11 | L'arredo crea ostacolo o strozzature? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| 4.12 | Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | | la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m | |
| 4.13 | I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| Sommano | | | | | | 3 350,00 |

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A8

24 450,00

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

| SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) | | A.09 | |   | | |
|--|--|---|----|--|------|-------------------|
| Nome edificio: Campo Sportivo | | | | | | |
| Indirizzo: Via Campo Sportivo | | | | | | |
| Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 03/11/2023 | | | | | | |
| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
| 1 ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI | | | | | | |
| 1.1 | Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 4 500,00 |
| 1.2 | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 500,00 |
| 1.3 | La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 450,00 |
| 1.4 | Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 3 500,00 |
| 1.5 | Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)? | | | X | | |
| 1.6 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | | X | | | |
| 1.7 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2 | | X | | 8 000,00 |
| 1.8 | La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2 | X | | | |
| 1.9 | La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | 700,00 |
| 1.10 | Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.11 | Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.12 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | X | | | 3 500,00 |
| 1.13 | Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | 650,00 |
| 1.14 | Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | | | |
| 1.15 | La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 850,00 |
| 1.16 | Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 350,00 |
| Sommano | | | | | | 23 000,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------------------------|---|--|----|----|------|-------------------|
| 2 SERVIZI IGIENICI | | | | | | |
| 2.1 | Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.2 | I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? | | | X | | 1 500,00 |
| 2.3 | I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.4 | Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili? | D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 12 000,00 |
| 2.5 | I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? | D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 1 500,00 |
| 2.6 | Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? | | | X | | 350,00 |
| Sommano | | | | | | 15 350,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------|--|---|----|----|---------------------------------------|-------------------|
| 3 | COLLEGAMENTI VERTICALI | | | | | |
| 3.1 | E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | X | l'edificio si sviluppa al piano terra | |
| 3.2 | L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.3 | La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.4 | Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.5 | La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.6 | E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.7 | E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.8 | La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.9 | Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.10 | Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.11 | Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.12 | Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.13 | I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa) | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | |
| | | | | | | 4 500,00 |
| Sommano | | | | | | 4 500,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------|--|--|----|----|--|-------------------|
| 4 | PERCORSO INTERNO | | | | | |
| 4.1 | La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.2 | Sono presenti le fasce a pavimento ? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | 750,00 |
| 4.3 | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.4 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | X | | | 4 500,00 |
| 4.5 | La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 1 400,00 |
| 4.6 | La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 4.7 | Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 450,00 |
| 4.8 | I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? | | X | | | |
| 4.9 | La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 3 500,00 |
| 4.10 | L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9 | | X | | 3 000,00 |
| 4.11 | L'arredo crea ostacolo o strozzature? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| 4.12 | Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | | la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m | |
| 4.13 | I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| Sommano | | | | | | 13 600,00 |

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A9


56 450,00

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.10

Nome edificio: Ex Sede Municipale

Indirizzo: Piazza Unità Europea

Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 03/11/2023



| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|--|---|----|----|------|-------------------|
| 1 | ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI | | | | | |
| 1.1 | Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | X | | | |
| 1.2 | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 800,00 |
| 1.3 | La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 1 200,00 |
| 1.4 | Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 2 000,00 |
| 1.5 | Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)? | | | X | | |
| 1.6 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | | X | | | |
| 1.7 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2 | X | | | |
| 1.8 | La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2 | X | | | |
| 1.9 | La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | | X | | |
| 1.10 | Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.11 | Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.12 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | X | | | 2 500,00 |
| 1.13 | Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | 750,00 |
| 1.14 | Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | | | |
| 1.15 | La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 400,00 |
| 1.16 | Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 500,00 |
| Sommano | | | | | | 8 150,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|---|--|----|----|------|-------------------|
| 2 | SERVIZI IGIENICI | | | | | |
| 2.1 | Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.2 | I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? | | | X | | 1 000,00 |
| 2.3 | I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.4 | Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili? | D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | | | |
| 2.5 | I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? | D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 1 500,00 |
| 2.6 | Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? | | | X | | 150,00 |
| Sommano | | | | | | 2 650,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------|--|---|----|----|--|-------------------|
| 3 | COLLEGAMENTI VERTICALI | | | | | |
| 3.1 | E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | X | l'edificio si sviluppa al piano terra e al piano primo | |
| 3.2 | L'eventua le cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.3 | La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.4 | Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.5 | La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.6 | E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.7 | E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.8 | La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.9 | Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.10 | Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.11 | Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.12 | Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.13 | I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa) | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| Sommano | | | | | | 0,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------|--|--|----|----|--|-------------------|
| 4 | PERCORSO INTERNO | | | | | |
| 4.1 | La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.2 | Sono presenti le fasce a pavimento ? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | 300,00 |
| 4.3 | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.4 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.5 | La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 500,00 |
| 4.6 | La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 4.7 | Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 400,00 |
| 4.8 | I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? | | X | | | |
| 4.9 | La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 600,00 |
| 4.10 | L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9 | | X | | 2 000,00 |
| 4.11 | L'arredo crea ostacolo o strozzature? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| 4.12 | Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | | la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m | |
| 4.13 | I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | X | | | 950,00 |
| Sommano | | | | | | 4 750,00 |

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A9


15 550,00

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.11

Nome edificio: Area mercatale

Indirizzo: Largo Domenico Modugno

Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 04/11/2023



| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|--|---|----|----|------|-------------------|
| 1 | ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI | | | | | |
| 1.1 | Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 3 000,00 |
| 1.2 | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 1 500,00 |
| 1.3 | La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 1 200,00 |
| 1.4 | Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 2 000,00 |
| 1.5 | Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)? | | | X | | |
| 1.6 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | | X | | | |
| 1.7 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2 | | X | | 12 000,00 |
| 1.8 | La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2 | X | | | |
| 1.9 | La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 1.10 | Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.11 | Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | |
| 1.12 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | X | | | 2 500,00 |
| 1.13 | Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | 1 800,00 |
| 1.14 | Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | | | |
| 1.15 | La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 1 500,00 |
| 1.16 | Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 350,00 |
| Sommano | | | | | | 25 850,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|----------------|---|--|----|----|------|-------------------|
| 2 | SERVIZI IGIENICI | | | | | |
| 2.1 | Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | X | | | |
| 2.2 | I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? | | | X | | 2 000,00 |
| 2.3 | I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 4 000,00 |
| 2.4 | Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili? | D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 16 500,00 |
| 2.5 | I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? | D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 6 500,00 |
| 2.6 | Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? | | | X | | 650,00 |
| Sommano | | | | | | 29 650,00 |



| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------|--|---|----|----|---------------------------------------|-------------------|
| 3 | COLLEGAMENTI VERTICALI | | | | | |
| 3.1 | E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | X | l'edificio si sviluppa al piano terra | |
| 3.2 | L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.3 | La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.4 | Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.5 | La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.6 | E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.7 | E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.8 | La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.9 | Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.10 | Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.11 | Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.12 | Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.13 | I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa) | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| Sommano | | | | | | 0,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------|--|--|----|----|--|-------------------|
| 4 | PERCORSO INTERNO | | | | | |
| 4.1 | La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | X | | | 25 000,00 |
| 4.2 | Sono presenti le fasce a pavimento ? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | 2 000,00 |
| 4.3 | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.4 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | X | | | 4 500,00 |
| 4.5 | La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 1 500,00 |
| 4.6 | La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 4.7 | Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 600,00 |
| 4.8 | I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? | | X | | | |
| 4.9 | La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 1 450,00 |
| 4.10 | L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9 | | X | | 4 500,00 |
| 4.11 | L'arredo crea ostacolo o strozzature? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| 4.12 | Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | | la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m | |
| 4.13 | I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | X | | | 1 850,00 |
| Sommano | | | | | | 41 400,00 |

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A9

96 900,00

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

| SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) | | A.12 | | | | | |
|--|--|---|----|---|------|--|--|
| Nome edificio: Cimitero Comunale | | | |  | |  | |
| Indirizzo: Via Benedetto Croce | | | | | | | |
| Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 04/11/2023 | | | | | | | |
| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € | |
| 1 | ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI | | | | | | |
| 1.1 | Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 3 500,00 | |
| 1.2 | La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 600,00 | |
| 1.3 | La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 450,00 | |
| 1.4 | Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio? | D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3 | | X | | 2 000,00 | |
| 1.5 | Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)? | | | X | | | |
| 1.6 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | | X | | | | |
| 1.7 | Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2 | | X | | 25 000,00 | |
| 1.8 | La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2 | X | | | | |
| 1.9 | La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | 700,00 | |
| 1.10 | Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | | |
| 1.11 | Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | | |
| 1.12 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | X | | | 3 500,00 | |
| 1.13 | Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | X | | 450,00 | |
| 1.14 | Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura) | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11 | | | | | |
| 1.15 | La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 1 600,00 | |
| 1.16 | Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 450,00 | |
| Sommano | | | | | | 38 250,00 | |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € | |
|----------------|---|--|----|----|------|-------------------|--|
| 2 | SERVIZI IGIENICI | | | | | | |
| 2.1 | Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 6 500,00 | |
| 2.2 | I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? | | | X | | 2 000,00 | |
| 2.3 | I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? | D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 3 000,00 | |
| 2.4 | Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili? | D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | | | | |
| 2.5 | I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? | D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 | | X | | 900,00 | |
| 2.6 | Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? | | | X | | 250,00 | |
| Sommano | | | | | | 12 650,00 | |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------|--|---|----|----|---|-------------------|
| 3 | COLLEGAMENTI VERTICALI | | | | | |
| 3.1 | E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | X | l'edificio si sviluppa al piano terra e al piano seminterrato | |
| 3.2 | L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.3 | La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto? | D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.4 | Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13 | | | | |
| 3.5 | La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.6 | E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.7 | E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.8 | La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.9 | Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.10 | Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.11 | Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.12 | Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | | | |
| 3.13 | I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa) | D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10 | | X | | |
| | | | | | | 750,00 |
| Sommano | | | | | | 750,00 |

| Rif. | AMBITO DI VERIFICA | Rif. Normativo: | SI | NO | Note | Stima dei costi € |
|---------|--|--|----|----|--|-------------------|
| 4 | PERCORSO INTERNO | | | | | |
| 4.1 | La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | X | | | 30 000,00 |
| 4.2 | Sono presenti le fasce a pavimento ? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | 3 000,00 |
| 4.3 | E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | | X | | |
| 4.4 | E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11 | X | | | 2 500,00 |
| 4.5 | La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 1 500,00 |
| 4.6 | La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm? | D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1 | X | | | |
| 4.7 | Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 | | X | | 650,00 |
| 4.8 | I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? | | X | | | |
| 4.9 | La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3 | | X | | 1 450,00 |
| 4.10 | L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9 | | | | |
| 4.11 | L'arredo crea ostacolo o strozzature? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| 4.12 | Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | | la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m | |
| 4.13 | I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia? | D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4 | | X | | |
| | | | | | | 39 100,00 |
| Sommano | | | | | | 39 100,00 |

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A9

90 750,00

| SCHEDA A | | COMUNE DI SURBO (LE) | | | | | | | | | | | | | | P.E.B.A. - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche | | | | | Programma pluriennale di attuazione degli interventi (5 anni) | | | | | Interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche (SI/No) |
|------------|--|--|-----------|-----------|--------------------|------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------------|-------------------|--------------|---|------------|-------------------|------|------|---|--|--|--|--|---|
| | | (Analisi e restituzione situazione Edilizia) | | | | | | | | | | | | | | Progressivo Anno/Costo (€) | | | | | | | | | | |
| | | SCHEDA AI | NOME | INDIRIZZO | DESTINAZIONE D'USO | PROPRIETA' | VINCOLI | INTERVENTI ESEGUITI E IN CORSO | CONFORMITA' AI REQUISITI NORMATIVI | FREQUENZA | CATEGORIE BARRIERE ARCHITETTONICHE (€) | | | | STIMA TOTALE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI | SERVIZI IGIENICI | COLLEGAMENTI VERTICALI | PERCORSO INTERNO | | | | | | | | | | | | |
| Scheda A1 | Comune di Surbo | Via G. Codacci Pisanelli | Comune | Esclusiva | Nessuno | Nessuno | No | Alta | 30 720,00 | 450,00 | 2 570,00 | 3 310,00 | 37 050,00 | 44 190,00 | 159 000,00 | 211 865,00 | 292 765,00 | 495 965,00 | No | | | | | | | |
| Scheda A2 | Asilo Nido Comunale | Via Benedetto Croce | Scuola | Esclusiva | Nessuno | Nessuno | No | Alta | 4 320,00 | 350,00 | 0,00 | 2 470,00 | 7 140,00 | | | | | | No | | | | | | | |
| Scheda A3 | Scuola Materna Comunale | Via Tommaso Fiore | Scuola | Esclusiva | Nessuno | Nessuno | No | Alta | 16 300,00 | 750,00 | 0,00 | 20 710,00 | 37 760,00 | | | | | | No | | | | | | | |
| Scheda A4 | Scuola Materna Comunale | Via Lecce | Scuola | Esclusiva | Nessuno | Nessuno | No | Alta | 15 350,00 | 600,00 | 0,00 | 14 550,00 | 30 500,00 | | | | | | No | | | | | | | |
| Scheda A5 | Scuola Elementare Comunale | Via G. Mazzini | Scuola | Esclusiva | Nessuno | Nessuno | No | Alta | 18 300,00 | 7 250,00 | 4 650,00 | 16 350,00 | 46 550,00 | | | | | | No | | | | | | | |
| Scheda A6 | Scuola Media Comunale - Istituto Comprensivo | Via Del Mare | Scuola | Esclusiva | Nessuno | Nessuno | No | Alta | 18 380,00 | 5 610,00 | 4 700,00 | 7 750,00 | 36 440,00 | | | | | | No | | | | | | | |
| Scheda A7 | Scuola Materna Giorgilorio | Via I Maggio | Scuola | Esclusiva | Nessuno | Nessuno | No | Alta | 8 900,00 | 2 645,00 | 0,00 | 4 880,00 | 16 425,00 | | | | | | No | | | | | | | |
| Scheda A8 | Palazzetto dello Sport | Via Tommaso Fiore | Sport | Esclusiva | Nessuno | Nessuno | No | Alta | 7 400,00 | 13 450,00 | 250,00 | 3 350,00 | 24 450,00 | | | | | | No | | | | | | | |
| Scheda A9 | Campo Sportivo | Via Campo Sportivo | Sport | Esclusiva | Nessuno | Nessuno | No | Alta | 23 000,00 | 15 350,00 | 4 500,00 | 13 600,00 | 56 450,00 | | | | | | No | | | | | | | |
| Scheda A10 | Ex Sede Municipale | Piazza Unità Europea | Sociale | Esclusiva | Nessuno | Nessuno | No | Bassa | 8 150,00 | 2 650,00 | 0,00 | 4 750,00 | 15 550,00 | | | | | | No | | | | | | | |
| Scheda A11 | Area Mercatale | Largo Domenico Modugno | Commercio | Esclusiva | Nessuno | Nessuno | No | Media | 25 850,00 | 29 650,00 | 0,00 | 41 400,00 | 96 900,00 | | | | | | No | | | | | | | |
| Scheda A12 | Cimitero Comunale | Via Benedetto Croce | Funeraria | Esclusiva | Nessuno | Nessuno | No | Media | 38 250,00 | 12 650,00 | 750,00 | 39 100,00 | 90 750,00 | | | | | | No | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sommano | 214 920,00 | 91 405,00 | 17 420,00 | 172 220,00 | 495 965,00 | | | | | | | | | | | | |