



# COMUNE DI SURBO

(Provincia di Lecce)

Via Pisanelli, 23 - 73010 Surbo ( Le )  
Telefono: 0832 360800 - Fax: 0832 360821  
Email: [servizitecnici@comune.surbo.le.it](mailto:servizitecnici@comune.surbo.le.it)  
Posta Elettronica Certificata: [comunesurbo@pec.it](mailto:comunesurbo@pec.it)

## PEBA Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

(L. n. 41/86, art. 32 c. 21 e L. n. 104/1992, art. 24)



AII. 02



**SCHEDE DI INDAGINE B) DELLO STATO DI FATTO DEI PERCORSI URBANI E DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI, CON STIMA DEI COSTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI**


Il progettista:  
Arch. Daniele CATALDO

Il Responsabile del Settore Tecnico:  
Arch. Maria Carmela DE LORENZO

Il Sindaco:  
Prof. Oronzo TRIO

Data: Marzo 2024



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.01						
Nome spazio esterno: Piazza Unità Europea						 
Indirizzo: Piazza Unità Europea						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 04/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			15 000,00
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			30 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			5 000,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		6 500,00
Sommano						56 500,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3 500,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		4 500,00
2.3	E' necessaria prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			6 500,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						14 500,00
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			20 000,00
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 600,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		4 500,00
Sommano						27 100,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			25 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		15 000,00
Sommano						40 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B1</b>						<b>138 100,00</b>

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.02						
Nome spazio esterno: Piazza Aldo Moro						
Indirizzo: Piazza Aldo Moro						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo				Data rilievo: 04/11/2023		
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	25 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			3 000,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		9 000,00
Sommano						37 000,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4 600,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		4 500,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3 500,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						12 600,00
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			10 500,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		4 500,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		3 500,00
Sommano						18 500,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			20 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		8 500,00
Sommano						28 500,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B2</b>						<b>96 600,00</b>



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.03						
Nome spazio esterno: Piazza Marinetti - Giorgilorio						
Indirizzo: Piazza Marinetti - Giorgilorio						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 04/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	25 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			3 200,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		7 000,00
Sommano						35 200,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		4 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			6 000,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						16 000,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			1 500,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			1 000,00
Sommano						2 500,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		4 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		6 500,00
Sommano						10 500,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			20 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		6 300,00
Sommano						26 300,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B3</b>						<b>90 500,00</b>





COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.04						
Nome spazio esterno: Piazzetta dei Caduti - Largo Vittoria						 
Indirizzo: Piazzetta dei Caduti - Largo Vittoria						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 05/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	<b>PAVIMENTAZIONE</b>					
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						4 500,00
Sommano						4 500,00
2	<b>DISLIVELLI</b>					
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						2 500,00
Sommano						2 500,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	<b>OSTACOLI</b>					
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
4	<b>PARCHEGGIO</b>					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		
Sommano						2 000,00
Sommano						4 500,00
5	<b>VARIE</b>					
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		
Sommano						6 000,00
Sommano						2 500,00
Sommano						8 500,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B4</b>						<b>20 000,00</b>



COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		B.05		 		
Nome spazio esterno: Piazzetta E. De Giorgi						
Indirizzo: Piazzetta E. De Giorgi						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 06/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	7 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5 000,00
Sommano						12 000,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		4 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4 500,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						8 500,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6 000,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		4 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		3 500,00
Sommano						13 500,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		8 500,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		2 500,00
Sommano						11 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B5</b>						<b>45 000,00</b>

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.


COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.06					 	
Nome spazio esterno: Piazzetta S. Oronzo - Due Colonne						
Indirizzo: Piazzetta S. Oronzo - Due Colonne						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 06/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	12 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			3 500,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		4 500,00
Sommano						20 000,00
2	DISLIVELLI					
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		2 500,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5 500,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						8 000,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	OSTACOLI					
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
4	PARCHEGGIO					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			5 000,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3 500,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		3 000,00
Sommano						11 500,00
5	VARIE					
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			12 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		2 500,00
Sommano						14 500,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B6</b>						<b>54 000,00</b>

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.


COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		B.07		 		
Nome spazio esterno: Piazzetta L. Van Beethoven						
Indirizzo: Piazzetta L. Van Beethoven						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 06/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	<b>PAVIMENTAZIONE</b>					
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			3 500,00
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		i percorsi pedonali risultano sconnessi	25 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			3 000,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5 000,00
Sommano						36 500,00
2	<b>DISLIVELLI</b>					
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		4 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5 000,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						9 000,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	<b>OSTACOLI</b>					
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
4	<b>PARCHEGGIO</b>					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			4 000,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 art. 2		X		2 500,00
Sommano						9 500,00
5	<b>VARIE</b>					
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			7 500,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		2 500,00
Sommano						10 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B7</b>						<b>65 000,00</b>



COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		B.08				
Nome spazio esterno: Piazzetta Giovanna D'Arco						
Indirizzo: Piazzetta Giovanna D'Arco						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 06/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			3 500,00
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	8 500,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			2 500,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		3 000,00
Sommano						17 500,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		2 500,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4 000,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						6 500,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			2 000,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		1 500,00
Sommano						5 500,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		1 500,00
Sommano						1 500,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B8</b>						<b>31 000,00</b>

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		B.09				
Nome spazio esterno: Piazza G. De Voto						
Indirizzo: Piazza G. De Voto						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 07/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X		Alcuni marciapiedi hanno la larghezza inferiore di 90 cm	20 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	25 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		6 000,00
Sommano						51 000,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		2 500,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4 000,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						9 500,00
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			1 500,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						1 500,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			2 000,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 200,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		1 000,00
Sommano						4 200,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			12 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		1 600,00
Sommano						13 600,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B9</b>						<b>79 800,00</b>

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.10						
Nome spazio esterno: Via Giuseppe Codacci Pisanelli						
Indirizzo: Via Giuseppe Codacci Pisanelli						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 08/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X		Alcuni marciapiedi hanno la larghezza inferiore di 90 cm	45 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	25 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			15 000,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		20 000,00
Sommano						105 000,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6 500,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			7 000,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						18 500,00
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			6 500,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						6 500,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		7 500,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		4 500,00
Sommano						12 000,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X	Non risultano semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			11 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		3 500,00
Sommano						14 500,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B10</b>						<b>156 500,00</b>





COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.11						
Nome spazio esterno: Via Giuseppe Verdi						
Indirizzo: Via Giuseppe Verdi						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 08/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	<b>PAVIMENTAZIONE</b>					
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X		Alcuni marciapiedi hanno la larghezza inferiore di 90 cm	10 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	12 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5 000,00
Sommano						27 000,00
2	<b>DISLIVELLI</b>					
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			6 500,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		2 500,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			2 000,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						11 000,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	<b>OSTACOLI</b>					
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			1 500,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						1 500,00
4	<b>PARCHEGGIO</b>					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 200,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		1 000,00
Sommano						2 200,00
5	<b>VARIE</b>					
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X	Non risultano semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		3 500,00
Sommano						3 500,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B11</b>						<b>45 200,00</b>




COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.12						
Nome spazio esterno: Via Giuseppe Mazzini						
Indirizzo: Via Giuseppe Mazzini						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 08/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			8 500,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	6 500,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5 500,00
Sommano						20 500,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			7 500,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		3 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			2 500,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						13 000,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		1 500,00
Sommano						3 500,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X	Non risultano semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		3 000,00
Sommano						3 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B12</b>						<b>40 000,00</b>

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.13						
Nome spazio esterno: Via del Mare						
Indirizzo: Via del Mare						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 08/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			35 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			30 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		6 500,00
Sommano						71 500,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			8 500,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6 500,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4 500,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						19 500,00
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3 500,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		1 900,00
Sommano						5 400,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		4 000,00
Sommano						4 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B13</b>						<b>100 400,00</b>

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.14						
Nome spazio esterno: Via Antonio Gramsci						
Indirizzo: Via Antonio Gramsci						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 09/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X		Alcuni marciapiedi hanno la larghezza inferiore di 90 cm	18 500,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	9 500,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5 000,00
Sommano						33 000,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4 500,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3 800,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						13 300,00
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		2 500,00
Sommano						5 500,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		4 000,00
Sommano						4 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B14</b>						<b>55 800,00</b>


COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.15						
Nome spazio esterno: Via Giacomo de Voto						
Indirizzo: Via Giacomo de Voto						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 09/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X		Alcuni marciapiedi hanno la larghezza inferiore di 90 cm	18 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	15 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		7 000,00
Sommano						40 000,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		4 500,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						9 500,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		2 500,00
Sommano						5 500,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		4 000,00
Sommano						4 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B15</b>						<b>59 000,00</b>





COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.


SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.16						
Nome spazio esterno: Via Vittorio Emanuele III						
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele III						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo:10/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X		Alcuni marciapiedi hanno la larghezza inferiore di 90 cm	30 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	18 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		15 000,00
Sommano						63 000,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			8 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			15 000,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						29 000,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			6 000,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						6 000,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		5 000,00
Sommano						11 000,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		12 000,00
Sommano						12 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B16</b>						<b>121 000,00</b>

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.


SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.17						
Nome spazio esterno: Via Luigi Cadorna						
Indirizzo: Via Luigi Cadorna						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 10/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X		Alcuni marciapiedi hanno la larghezza inferiore di 90 cm	25 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	20 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		8 500,00
Sommano						53 500,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			7 500,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		8 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4 500,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						20 000,00
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			5 000,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						5 000,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		5 000,00
Sommano						11 000,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		20 000,00
Sommano						20 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B16</b>						<b>109 500,00</b>




COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.18						
Nome spazio esterno: Via Benedetto Croce						
Indirizzo: Via Benedetto Croce						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo:10/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X		Alcuni marciapiedi hanno la larghezza inferiore di 90 cm	45 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	35 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			15 000,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		10 000,00
Sommano						105 000,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			8 500,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		7 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4 500,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						20 000,00
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			6 000,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						6 000,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		5 500,00
Sommano						11 500,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		15 000,00
Sommano						15 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B16</b>						<b>157 500,00</b>


COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.19						
Nome spazio esterno: Via Trepuzzi						
Indirizzo: Via Trepuzzi						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo		Data rilievo: 10/11/2023				
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X		Alcuni marciapiedi hanno la larghezza inferiore di 90 cm	20 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	18 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		8 000,00
Sommano						46 000,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			6 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		4 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						10 000,00
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		200,00
Sommano						3 200,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		2 000,00
Sommano						2 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B16</b>						<b>61 200,00</b>


COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		B.20				
Nome spazio esterno: Via Armando Diaz						
Indirizzo: Via Armando Diaz						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 10/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X		Alcuni marciapiedi hanno la larghezza inferiore di 90 cm	15 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	25 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		6 000,00
Sommano						46 000,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		4 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						9 000,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			3 000,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						3 000,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		4 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		3 000,00
Sommano						7 000,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			6 000,00
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		10 000,00
Sommano						16 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B16</b>						<b>81 000,00</b>


COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.21						
Nome spazio esterno: Via Lecce						
Indirizzo: Via Lecce						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 10/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X		Alcuni marciapiedi hanno la larghezza inferiore di 90 cm	30 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	30 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		25 000,00
Sommano						85 000,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			15 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		8 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			6 000,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						29 000,00
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			6 000,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						6 000,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		5 000,00
Sommano						11 000,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			18 000,00
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		15 000,00
Sommano						33 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B16</b>						<b>164 000,00</b>

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.


COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		B.22				
Nome spazio esterno: Via Campo Sportivo						
Indirizzo: Via Campo Sportivo						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 11/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X		Alcuni marciapiedi hanno la larghezza inferiore di 90 cm	12 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	15 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		15 000,00
Sommano						42 000,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						11 000,00
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		2 500,00
Sommano						5 500,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		20 000,00
Sommano						20 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B16</b>						<b>78 500,00</b>

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.23						
Nome spazio esterno: Viale Sindaco Perrone						
Indirizzo: Via Sindaco Perrone						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 11/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X		Alcuni marciapiedi hanno la larghezza inferiore di 90 cm	40 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			15 000,00
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	30 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		15 000,00
Sommano						100 000,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3 500,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		8 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						11 500,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			4 000,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						4 000,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		10 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		6 000,00
Sommano						16 000,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		10 000,00
Sommano						10 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B16</b>						<b>141 500,00</b>



COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) B.24						
Nome spazio esterno: Viale dei Pini						
Indirizzo: Viale dei Pini						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 12/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
<b>1 PAVIMENTAZIONE</b>						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X		Alcuni marciapiedi hanno la larghezza inferiore di 90 cm	45 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			15 000,00
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	parte dei percorsi pedonali risultano sconnessi	30 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			1 500,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		20 000,00
Sommano						111 500,00
<b>2 DISLIVELLI</b>						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			8 500,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		7 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						15 500,00
<b>3 OSTACOLI</b>						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			6 000,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						6 000,00
<b>4 PARCHEGGIO</b>						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		7 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		5 000,00
Sommano						12 000,00
<b>5 VARIE</b>						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		15 000,00
Sommano						15 000,00
<b>TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B16</b>						<b>160 000,00</b>

