



COMUNE DI SURBO

(Provincia di Lecce)

Via Pisanelli, 23 - 73010 Surbo (Le)
Telefono: 0832 360800 - Fax: 0832 360821
Email: servizitecnici@comune.surbo.le.it
Posta Elettronica Certificata: comunesurbo@pec.it

PEBA Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

(L. n. 41/86, art. 32 c. 21 e L. n. 104/1992, art. 24)



AII. 02

**SCHEDE DI INDAGINE A) DELLO STATO DI FATTO DEGLI EDIFICI E DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI, CON STIMA DEI COSTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI**


Il progettista:
Arch. Daniele CATALDO

Il Responsabile del Settore Tecnico:
Arch. Maria Carmela DE LORENZO

Il Sindaco:
Prof. Oronzo TRIO

Data: Dicembre 2023

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		A.01					
Nome edificio: Comune di Surbo							
Indirizzo: Via G. Codacci Pisanelli							
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 01/11/2023							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X				
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X				
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X				
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X			2 500,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X			3 000,00
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X				
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X				
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X			8 500,00
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X			650,00
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X				450,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			250,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11					
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X			250,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X			120,00
Sommano						15 720,00	

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
2	SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X				
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X			450,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X				
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6					
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X				
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X				
Sommano						450,00	

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra e primo, ed è dotato di un ascensore	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			1 500,00
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		120,00
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		300,00
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			la larghezza del corpo scala è inferiore a 180 cm	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		250,00
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	mancano adeguate fasce antiscivolo	400,00
Sommano						2 570,00


Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		330,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		280,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		500,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		2 000,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono larghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						3 310,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A1

22 050,00



SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.02						
Nome edificio: Asilo nido comunale						
Indirizzo: Via Benedetto Croce						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 01/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 200,00
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		450,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		300,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 400,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X		400,00
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		250,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		120,00
Sommano						4 320,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2 SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		350,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		
Sommano						350,00



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						0,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		250,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		220,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		300,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		1 500,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono larghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						2 470,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A2						7 140,00

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		A.03				 	
Nome edificio: Scuola Materna Comunale							
Indirizzo: Via Tommaso Fiore							
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 01/11/2023							
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
1 ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI							
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 500,00	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		600,00	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		500,00	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 000,00	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X			
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X				
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X		10 000,00	
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X				
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X		500,00	
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X			
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		450,00	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11					
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		500,00	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		250,00	
Sommano						16 300,00	

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €	
2 SERVIZI IGIENICI							
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X				
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		450,00	
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X				
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6					
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			0,00	
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		300,00	
Sommano						750,00	

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						0,00


Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			12 000,00
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		800,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			1 700,00
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		850,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		860,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		2 000,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		2 500,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						20 710,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A3						37 760,00

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.04

Nome edificio: Scuola Materna Comunale

Indirizzo: Via Lecce

Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 02/11/2023



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 500,00
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		350,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		300,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3				
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		2 000,00
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X		8 500,00
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			1 600,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		450,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		350,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		300,00
Sommano						15 350,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		400,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		200,00
Sommano						600,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e d disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						0,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		500,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		1 500,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		450,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		2 500,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		4 000,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
Sommano						5 600,00
Sommano						14 550,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A4 | **30 500,00**

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.05

Nome edificio: Scuola Elementare Comunale

Indirizzo: Via G. Mazzini

Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 02/11/2023



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		650,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		450,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 000,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X			4 500,00
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X		6 500,00
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità >= a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			2 500,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		550,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		850,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		300,00
Sommano						18 300,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili , totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		1 200,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		2 000,00
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		2 500,00
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		1 300,00
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		250,00
Sommano						7 250,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra e primo, l'ascensore è esistente	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			1 500,00
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		750,00
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		2 000,00
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			la larghezza del corpo scala è inferiore a 180 cm	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		400,00
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
Sommano						4 650,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		1 500,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			3 500,00
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		2 000,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		850,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		2 500,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		3 000,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono larghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		3 000,00
Sommano						16 350,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A5						46 550,00

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.06

Nome edificio: Scuola Media comunale - Sede Istituto Comprensivo

Indirizzo: Via del Mare

Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 02/11/2023



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		450,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		350,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 000,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X			1 500,00
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X		8 000,00
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2		X		4 500,00
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X		80,00
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			1 500,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		350,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		450,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		200,00
Sommano						18 380,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		450,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		5 000,00
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		160,00
Sommano						5 610,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessaria rio prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra e prio ed è dotato di ascensore	
3.2	L'eventua le cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		500,00
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		1 600,00
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			non risulta tale larghezza	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		1 400,00
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		1 200,00
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
Sommano						4 700,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		900,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		850,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		450,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		1 500,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		3 500,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			550,00
Sommano						7 750,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A6

36 440,00

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.07

Nome edificio: Scuola Materna Giorgilorio

Indirizzo: Via I Maggio

Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 02/11/2023



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		300,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		350,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X		4 500,00
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			3 000,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		300,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		300,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		150,00
Sommano						8 900,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?					
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		2 500,00
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		145,00
Sommano						2 645,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessaria rio prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra	
3.2	L'eventua le cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
						0,00
Sommano						0,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		200,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		350,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		280,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		550,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		3 500,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						4 880,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A7

16 425,00

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.08

Nome edificio: Palazzetto dello Sport

Indirizzo: Via Tommaso Fiore

Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 03/11/2023



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		500,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		450,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 500,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			2 500,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		550,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		600,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		300,00
Sommano						7 400,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		2 000,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		8 500,00
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		2 500,00
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		450,00
Sommano						13 450,00



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X			
						250,00
Sommano						250,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		650,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		700,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		500,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		1 500,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9				
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						3 350,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A8

24 450,00

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)		A.09		 		
Nome edificio: Campo Sportivo						
Indirizzo: Via Campo Sportivo						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 03/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI						
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		4 500,00
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		500,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		450,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3 500,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X		8 000,00
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			700,00
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			3 500,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		650,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		850,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		350,00
Sommano						23 000,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2 SERVIZI IGIENICI						
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		1 500,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		12 000,00
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		1 500,00
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		350,00
Sommano						15 350,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
						4 500,00
Sommano						4 500,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		750,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			4 500,00
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		1 400,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		450,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		3 500,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		3 000,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
Sommano						13 600,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A9


56 450,00

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.10

Nome edificio: Ex Sede Municipale

Indirizzo: Piazza Unità Europea

Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 03/11/2023



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		800,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 200,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 000,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X		
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			2 500,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		750,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		400,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		500,00
Sommano						8 150,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		1 000,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		1 500,00
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		150,00
Sommano						2 650,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra e al piano primo	
3.2	L'eventua le cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						0,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		300,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		500,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		400,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		600,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		2 000,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			950,00
Sommano						4 750,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A9


15 550,00

SCHEDE DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.11

Nome edificio: Area mercatale

Indirizzo: Largo Domenico Modugno

Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 04/11/2023



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3 000,00
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 500,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 200,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 000,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X		12 000,00
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			2 500,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		1 800,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		1 500,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		350,00
Sommano						25 850,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X			
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		2 000,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		4 000,00
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		16 500,00
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		6 500,00
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		650,00
Sommano						29 650,00



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
Sommano						0,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			25 000,00
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		2 000,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			4 500,00
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		1 500,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		600,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		1 450,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9		X		4 500,00
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4	X			1 850,00
Sommano						41 400,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A9

96 900,00

COMUNE DI SURBO (LE) - P.E.B.A.

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) A.12				 		
Nome edificio: Cimitero Comunale						
Indirizzo: Via Benedetto Croce						
Rilevatore: arch. Daniele Cataldo Data rilievo: 04/11/2023						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3 500,00
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		600,00
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		450,00
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 000,00
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X		25 000,00
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			700,00
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti ?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			3 500,00
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		450,00
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		1 600,00
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		450,00
Sommano						38 250,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
2	SERVIZI IGIENICI					
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		6 500,00
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X		2 000,00
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		3 000,00
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt.8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6				
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X		900,00
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X		250,00
Sommano						12 650,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento ant. 13, 15 per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	l'edificio si sviluppa al piano terra e al piano seminterrato	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm largh?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt.13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti ?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13				
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10				
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X		
						750,00
Sommano						750,00

Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
4	PERCORSO INTERNO					
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciovole?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			30 000,00
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento ?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		3 000,00
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X			2 500,00
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		1 500,00
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X		650,00
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X			
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.1, 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3		X		1 450,00
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14, 4.1.9 e 8.1.4, 8.1.9				
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4			la lunghezza dei corridoi è inferiore a 10 m	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 23 DM 236/89 artt. 4.1.14 e 8.1.4		X		
						39 100,00
Sommano						39 100,00

TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA A9

90 750,00

SCHEDA A															COMUNE DI SURBO (LE)									
															P.E.B.A. - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche									
(Analisi e restituzione situazione Edilizia)															Progressivo Anno/Costo (€)									
SCHEDA AI	NOME	INDIRIZZO	DESTINAZIONE D'USO	PROPRIETA'	VINCOLI	INTERVENTI ESEGUITI E IN CORSO	CONFORMITA' AI REQUISITI NORMATIVI	FREQUENZA	CATEGORIE BARRIERE ARCHITETTONICHE (€)					STIMA TOTALE	2024	2025	2026	2027	2028					
									ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI	SERVIZI IGIENICI	COLLEGAMENTI VERTICALI	PERCORSO INTERNO	29 190,00		144 000,00	196 865,00	277 765,00	480 965,00						
Scheda A1	Comune di Surbo	Via G. Codacci Pisanelli	Comune	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Alta	15 720,00	450,00	2 570,00	3 310,00	22 050,00					No						
Scheda A2	Asilo Nido Comunale	Via Benedetto Croce	Scuola	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Alta	4 320,00	350,00	0,00	2 470,00	7 140,00					No						
Scheda A3	Scuola Materna Comunale	Via Tommaso Fiore	Scuola	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Alta	16 300,00	750,00	0,00	20 710,00	37 760,00					No						
Scheda A4	Scuola Materna Comunale	Via Lecce	Scuola	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Alta	15 350,00	600,00	0,00	14 550,00	30 500,00					No						
Scheda A5	Scuola Elementare Comunale	Via G. Mazzini	Scuola	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Alta	18 300,00	7 250,00	4 650,00	16 350,00	46 550,00					No						
Scheda A6	Scuola Media Comunale - Istituto Comprensivo	Via Del Mare	Scuola	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Alta	18 380,00	5 610,00	4 700,00	7 750,00	36 440,00					No						
Scheda A7	Scuola Materna Giorgilorio	Via I Maggio	Scuola	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Alta	8 900,00	2 645,00	0,00	4 880,00	16 425,00					No						
Scheda A8	Palazzetto dello Sport	Via Tommaso Fiore	Sport	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Alta	7 400,00	13 450,00	250,00	3 350,00	24 450,00					No						
Scheda A9	Campo Sportivo	Via Campo Sportivo	Sport	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Alta	23 000,00	15 350,00	4 500,00	13 600,00	56 450,00					No						
Scheda A10	Ex Sede Municipale	Piazza Unità Europea	Sociale	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Bassa	8 150,00	2 650,00	0,00	4 750,00	15 550,00					No						
Scheda A11	Area Mercatale	Largo Domenico Modugno	Commercio	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Media	25 850,00	29 650,00	0,00	41 400,00	96 900,00					No						
Scheda A12	Cimitero Comunale	Via Benedetto Croce	Funeraria	Esclusiva	Nessuno	Nessuno	No	Media	38 250,00	12 650,00	750,00	39 100,00	90 750,00					No						
Sommano									199 920,00	91 405,00	17 420,00	172 220,00	480 965,00											